¿Dudas si tu impresión es correcta?

OK

Material sin mezclar
o sin fraguar



OK

Falta de material en
Trago y/o CAE

OK

CAE corto o
casi inexistente

OK

Falta material en Punta Hélix

OK

Falta material en Puente



Falta material Cymba
o cresta Hélix

Falta material
en Hélix

NOVAPRO AUDIOLOGÍA, S.L - C/ Resina, 37- Nave 7 - 28021 - Madrid - ESPAÑA **Tel. 911904223** / **info@novapro.es**